

NAZORGADVIES

Nazorg na houtwormbehandeling

Praktische tips voor de periode na onze behandeling, zodat deze veilig en optimaal verloopt.

Wij hebben zojuist bij u een behandeling tegen houtworm uitgevoerd. Volg onderstaande adviezen op zodat de behandeling optimaal werkt en veilig verloopt.

Wat kunt u verwachten

- De behandelde ruimte(n) mogen de eerste 48 uur niet worden betreden.
- Tijdens deze 48 uur dient een cv-ketel of andere apparatuur met een waakvlam uitgeschakeld te blijven, in verband met de gebruikte middelen.
- Na de 48 uur kunt u de ruimte weer gebruiken; ventileer deze eerst goed voordat u er langere tijd verblijft.
- Het is normaal dat u de eerste periode na de behandeling nog nieuwe uitvlieggaatjes ziet; dit komt van larven die al vóór de behandeling in het hout aanwezig waren.

Wat kunt u zelf doen

- Houd de behandelde ruimte(n) gedurende de eerste 48 uur volledig ontoegankelijk voor mensen en huisdieren.
- Schakel de cv-ketel of andere apparatuur met een waakvlam uit vóór aanvang van de behandeling en laat deze uit tot na de 48 uur.
- Ventileer de ruimte goed na afloop van de 48 uur, voordat u deze weer in gebruik neemt.
- Meld het bij ons wanneer u na de behandeling nieuwe schade aan ander hout ontdekt.

Let op

- Betreed de behandelde ruimte niet binnen 48 uur, ook niet kort.
- Laat de cv-ketel of apparatuur met waakvlam niet aan staan tijdens de behandelperiode.
- Verwijder of behandel het hout niet zelf met andere middelen.

Vragen of aanhoudende overlast?

- Bij vragen over de veiligheid tijdens de wachttijd van 48 uur.
- Wanneer u na enkele maanden nog altijd nieuwe uitvlieggaatjes of boormeel aantreft.