

Reporte Cancelería

LAS OLAS,
ACAPULCO, GUERRERO


04 ABRIL 2024

FACHADAS

Aluminio + Herrería: MK-450

Vidrio: Templado y Laminado 6 mm + 6 mm.

Estado General 1 de 10.



Vitrosa®


vitrosa.mx

CORREDIZOS

Aluminio: Cuprum Serie 70

Vidrio: Templado y Laminado 6 mm + 6 mm.

Estado General 1 de 10.



Vitrosa

vitrosa.mx

BARANDALES

Barandal: Aluminio Blanco Aquarela 3".

Vidrio: Templado 9 mm.

Estado General 1 de 10.



CUARTO SERVICIO


Aluminio: Cuprum Serie 70

Vidrio: Recocido 6 mm.

Estado General 1 de 10.



GENERALES



Vitrosa®

vitrosa.mx

COMENTARIOS

En vista de las afectaciones provocadas por el huracán Otis en la cancelería de su condominio, nos permitimos sugerir la opción de un reemplazo total de la cancelería como medida para garantizar la seguridad, funcionalidad y estética de su propiedad.

Después de realizar una evaluación exhaustiva de los daños ocasionados por el huracán Otis, hemos determinado que la cancelería existente ha sufrido daños significativos que podrían comprometer su integridad estructural y su capacidad para brindar protección contra los elementos climáticos en caso de solicitar la reparación en algunos elementos.

Considerando esta situación, creemos que un reemplazo total de la cancelería sería la opción más adecuada para restaurar completamente la funcionalidad y seguridad de su edificio. Al optar por el reemplazo total, se aseguraría de obtener cancelería nueva y moderna que cumpla con los estándares más recientes en términos de resistencia, durabilidad y eficiencia energética.

Además, el reemplazo total de la cancelería le brindaría la oportunidad de actualizar el diseño y estilo de su edificio, lo que podría mejorar su apariencia estética y agregar valor a la propiedad.

Nuestro equipo de expertos está a su disposición para brindar asesoramiento personalizado y desarrollar un plan de reemplazo de cancelería que se ajuste a sus necesidades específicas y presupuesto.

Agradecemos su atención y esperamos poder colaborar con ustedes en la restauración y mejora de la cancelería de su edificio después de los daños causados por el huracán Otis.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o para programar una reunión para discutir esta sugerencia en más detalle.



CONTACTO

@ ventas@vitrosa.mx

☎ (52) 812 089 6192

🌐 vitrosa.mx