



KUNDEINFORMASJON

Navn: Testperson

KJØRETØY

Reg.nr.: SZ3130

Type: Campingvogn

Merke/modell: KNAUS

Årsmodell: 2005

Ordrenr.: 123456

Km-stand: 0 km



FARGEKODE: ● Normal ● Forhøyet ● Kritisk ● Ikke målt

OVERSIKT OVER MÅLTE OMRÅDER

VENSTRE SIDE



FRONT



OVERSIKT OVER MÅLTE OMRÅDER (FORTS.)

BAKVEGG



MÅLEPUNKTER SOM KREVER OPPFØLGING

#	SEKSJON	DELOMRÅDE	OMRÅDE	VERDI	STATUS	KOMMENTAR
1	Venstre side	–	Midtseksjon	15%	Forhøyet	Forhøyet fuktverdi – anbefales kontrollert nærmere.
2	Venstre side	–	Bakseksjon	15%	Forhøyet	Forhøyet fuktverdi – anbefales kontrollert nærmere.
3	Venstre side	–	Frontseksjon	23%	Kritisk	Fukt i treverk innside. Mest sannsynlig lekkase i vindu ramme
4	Venstre side	–	Frontseksjon	17%	Forhøyet	Inne i gasskasse venstre hjørne
5	Front	–	Front	17%	Forhøyet	Bunn gasskasse høyre side

KONKLUSJON

Det er registrert kritiske fuktverdier som indikerer sannsynlig fuktskade i Frontseksjon.

ANBEFALTE TILTAK

Det anbefales nærmere undersøkelse, lokalisering av lekkasje og utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring.

Testmekanikker

23. mai 2026

UTFØRENDE TEKNIKER

DATO