

Testverksted

hjemme

93213064

testverksted@outlook.com

Org.nr: 123456

✓ Godkjent

Neste anbefalt kontroll: mai 2027

★ European LPG Safety Check

Kontrollen er utført etter anbefalte kontrollrutiner for LPG-anlegg i caravan og bobil.

KUNDE

Testperson

KJØRETØY

SZ3130

KNAUS

Årsmodell: 2005

KONTROLLØR

Testmekanikker

GASSLANGE

2016 ⚠

DATO

23.05.2026

ANBEFALING — GASSLANGE

Gasslange produsert i 2016. Slangen er nå 10 år gammel og utskifting anbefales i henhold til anbefalte serviceintervaller.

9

OK

0

Feil

9

Kontrollert

KONTROLLPUNKTER

Kontrollpunkt	Status	Kommentar
Visuell kontroll av gassflasker og feste	OK	—
Kontroll av slanger og koblinger	OK	—
Kontroll av regulatorer	OK	—
Kontroll av ventilasjon i gasskap	OK	—
Crash-sensor tilstede og fungerer	OK	—
Trykktest 150 mBar – varighet 5 min	OK	—
Lekkasjetest alle koblinger	OK	—
Gassdetektor i kupé	OK	—
Alle synlige komponenter uten skade eller unormal slitasje	OK	—

KONKLUSJON

Gassanlegget er kontrollert uten registrerte feil eller lekkasjer.

Gasslangen er produsert i 2016 og er nå 10 år gammel. Utskifting anbefales i henhold til anbefalte serviceintervaller.

KONTROLLØRSIGNATUR

Testmekanikker
23.05.2026

VERIFISERING AV RAPPORT



FS-2026-666506

Skann for å verifisere