



GASSKONTROLL

15. september 2026

Kontroll utført

Testverksted

hjemme
93213064
testverksted@outlook.com
Org.nr: 123456

Neste anbefalt kontroll: september 2027

Kontrollen er utført etter anbefalte kontrollrutiner for LPG-anlegg i caravan og bobil.

KUNDE

Testperson
12345678
test@outlook.com

KJØRETØY

SZ3130
KNAUS
Årsmodell: 2005

KONTROLLØR

testmekanikker

GASSLANGE

2020

DATO

15.09.2026

VEDLIKEHOLDSANBEFALING – GASSLANGE

Gasslangen er produsert i 2020 og er kontrollert uten registrerte avvik. Slangens alder, tilstand, merking og produsentens anvisninger bør legges til grunn ved vurdering av utskifting.

10

OK

0

Merknad

0

Kritisk

0

N/A

Kontrollen dokumenterer de kontrollpunktene som er registrert i rapporten. NS-EN 1949:2021 benyttes som faglig referanse der dette er relevant.

KONTROLLPUNKTER

Kontrollpunkt	Status	Kommentar
Gasslange / slanger kontrollert	OK	Gasslange produsert i 2020. Slangens tilstand, alder, merking og produsentens anvisninger bør legges til grunn ved vurdering av videre bruk eller utskifting.
Regulator kontrollert	OK	—
Gasskasse / flaserom kontrollert	OK	—
Rør, koblinger og tilkoblinger kontrollert	OK	—
Tetthetsprøving	OK	—
Ventilasjon kontrollert	OK	—
Avstengning / gasskraner kontrollert	OK	—
Gassapparater kontrollert	OK	—
Crash-sensor / sikkerhetsavstengning kontrollert	OK	—
Gassalarm / gassdetektor kontrollert	OK	NX / Nortronix

TETTHETSPRØVING

Faglig referanse: Tetthetsprøving – faglig referanse NS-EN 1949:2021

Testmetode	Elektronisk/automatisk testutstyr
Testutstyr	gok - leak check lpg pro
Serienummer	123456
Siste registrerte kontroll/kalibrering	2026-09-15
Resultat	 GODKJENT
Utført	15.9 ., 14 :02
Målt trykkfall	150 mbar

KONKLUSJON

Kontroll utført

KONTROLLØRSIGNATUR



testmekanikker
Testverksted
15.09.2026 kl. 14:02

VERIFISERING AV RAPPORT



FS-2026-495607
Skann for å verifisere

Testverksted
93213064 · testverksted@outlook.com

Utskriftsdato: 15. september 2026
Org.nr: 123456 · Fuktsjekkdigital.no

Kontrollen skal utføres av person med nødvendig kompetanse. Kontrollør er ansvarlig for utførelse, registrerte observasjoner og faglige vurderinger.